

⚠ 注意

必ずお読み下さい。

●対象年齢15才以上(上級者向け)

- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、プラスチックモデル用接着剤を使用すれば、よりしっかりとした組み上がりをお楽しみ頂けます。(接着剤は別売です。)

※ABS製パーツの接続には、ABS用接着剤をご使用ください。


M.S.Gヘヴィウェポンユニット13 グラインドサークル/パーツリスト

※パーツ B はシルバーとクリアーの 2 色が入っています。どちらか選んで組み立ててください。


パーツ A
(スチロール樹脂:PS)




パーツB (シルバー)
(スチロール樹脂:PS)



パーツB (クリアー)
(ABS樹脂:ABS)




パーツC×2
(スチロール樹脂:PS)



※C⑥は 1 個予備になります。

パーツD×2
(スチロール樹脂:PS)



※D⑥は 1 個予備になります。

・本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。
パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明



はめ込む



□の中の数字の順にはめ込む



強く差し込む



パーツの向きに注意



破損に注意



ピンセットの使用を推奨



接着剤の使用を推奨



切り取る



選択式



数字の個数作る




パーツの下にあるゲートを切り取る



使用しないパーツ


1 クレセントカッターの組み立て

x2




2 **×2**


《完成》




3 グラインドサークルの組み立て




4




5 **×2**




6



7




8




9

《完成》



グラインドサークルの連結方法


※本商品には1個のみ付属します。



外部ジェネレーター(別売)の取り付け


外部ジェネレーターのご使用については、
取扱説明書の注意文をよくご確認してから
ご使用ください。

1



外部ジェネレーター


2



※[4]で使います。


3

※外部ジェネレーターを取り付けた際に、回転部分のパーツと本体の接合具合によって摩擦が発生して、回転の妨げになる場合があります。
「回転が遅い」「回転が止まる」場合は回転する歯車と回転部分のパーツ取り付け位置を調整してください。




4

〈完成〉



〈コードの逃がし方〉

※コードは下図の様に逃がします。



外部ジェネレーター(別売)の組み合わせ例

