

⚠ 注意

必ずお読み下さい。

●対象年齢15才以上(上級者向け)

- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。


【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、プラスチックモデル用接着剤を使用すれば、よりしっかりとした組み上がりをお楽しみ頂けます。(接着剤は別売です。)

M.S.Gヘヴィウェポンユニット05 メガスラッシュエッジ/パーツリスト


パーツA×2

(スチロール樹脂:PS)




パーツB

(スチロール樹脂:PS)



パーツC

(スチロール樹脂:PS)



・本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。
パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明



はめ込む



の中の数字の順にはめ込む



強く差し込む



パーツの向きに注意



破損に注意



ピンセットの使用を推奨



接着剤の使用を推奨



切り取る



選択式



左右選択式





数字の個数作る



パーツの下にあるゲートを切り取る



1 ロングソードの組み立て

×2






2 ショートアックスの組み立て

×2



3 ライフルの組み立て



4

セイバーモードの組み立て




〈ショートアックスの変形〉

X2



〈ロングソードの変形〉

X2



試ってパーツの一部を切り取らないよう注意。

〈待機モードについて〉

※クリアーパーツを取り外して待機モードにすることもできます。




※図は使用例です。本製品にはフレームアーキテクトTYPE001は付属していません。

5


ブラスターモードへの組み換え

※あらかじめセイバーモードを各ユニットに分解して、クリアーパーツを取り外してください。




〈ロングソードの変形〉


X2



〈ライフルの変形〉



〈組み立てた図〉



※図の形になるようにロングソードを取り付けてください。


6

アローモードへの組み換え


※あらかじめプラスターモードからロングソードを取り外しておきます。

〈ロングソードの変形〉

×2



〈グリップの変形〉




ロングソード

ライフル+
ショートアックス

ロングソード

〈組み立てた図〉



※図の形になるようにロングソードを取り付けてください。

7

ボウガンモードへの変形

グリップを90°動かしてください。

アローモードを横向きにします。

